

## FISCALIZAÇÃO – ETA JOÃO EDNALDO (NOSSA SENHORA DO SOCORRO)

Em 16 de outubro de 2019, foi realizada pelos profissionais da Câmara Técnica de Saneamento, José Wellington Leite e Matheus Rodrigues, fiscalização na Estação de Tratamento de Água João Ednaldo, responsável pelo abastecimento de água de parte da região metropolitana de Aracaju.

Durante a fiscalização foram observados diversos aspectos, como, as condições das estruturas físicas, segurança do trabalho, funcionalidade do sistema, qualidade do serviço, etc.

As Figuras abaixo ilustram as atividades realizadas durante a fiscalização:



Figura 1 – ETA João Ednaldo.



Figura 2- Ampliação da ETA João Ednaldo

Como resultado desta fiscalização, foi desenvolvido relatório técnico (nº 20), observando detalhadamente todos os pontos auditados, constatações e não conformidades. Em seguida, encaminhado à Prestadora, para que sejam adotadas as devidas providências.