

FISCALIZAÇÃO – ETA OVIEDO TEIXEIRA (NOSSA SENHORA DO SOCORRO)

Em 20 de novembro de 2019, foi realizada pelos profissionais da Câmara Técnica de Saneamento, Matheus Rodrigues e Eryson Wilker, fiscalização na Estação de Tratamento de Água Oviedo Teixeira, responsável pelo abastecimento de água do município de Nossa Senhora do Socorro e povoados.

Durante a fiscalização foram observados diversos aspectos, como, as condições das estruturas físicas, segurança do trabalho, funcionalidade do sistema, qualidade do serviço, etc.

As Figuras abaixo ilustram as atividades realizadas durante a fiscalização:



Figuras 1 e 2 – ETA Oviedo Teixeira.

Como resultado desta fiscalização, foi desenvolvido relatório técnico (nº 22), observando detalhadamente todos os pontos auditados, constatações e não conformidades. Em seguida, encaminhado à Prestadora, para que sejam adotadas as devidas providências.